



EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE



Made in EU

Pegasil[®] by **ZIPOR**



Mesure du transfert de chaleur

EL-95

Normes: ISO 6942 ; EN 15090:7.2

EQUIPEMENTS DE LABORATOIRE

Mesure du transfert de chaleur

Principe :

Cet équipement a pour but d'évaluer la résistance à la chaleur radiante d'équipements protecteurs.

Description :

Caractéristiques de l'équipement :

L'équipement soumet les échantillons à haute chaleur radiant (1100 ° C) et évaluent la température des échantillons par affichage sur l'écran du panneau de contrôle.

L'équipement se compose de trois éléments principaux : la source de chaleur radiant, le porte échantillon et l'unité de contrôle.

Livré avec :

Manuel d'instruction et certificat de conformité et d'étalonnage

Normes :

ISO 6942 ; EN 15090:7.2

Consommation :

6000 Watts

Niveau sonore:

Alimentation :

400 V.AC - 50/60 Hz